

INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbet: Stockholm Naturläran 2, 1
Adress: Arkitektvägen 69-71, Bromma
Byggnad: Brf Arkitektvägen 69-75

Systemnr	Betjäna	*Resultat	Besiktning	Nästa besiktning
1	lägenheter, lokaler	G	2012-06-14	2018-01-26

Kontrollant: Ingvar Oskarsson
Behörighet: Riks K, 3116, Swedcert AB
Företag: Frakka AB
Adress: Stagneliusvägen 47
Ort: 112 57 Stockholm

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd
*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt



Frakka ab

Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall byggnadens ägare anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden.

INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbet: Stockholm Naturläran 1, 1
Adress: Arkitektvägen 73-75, Bromma
Byggnad: Brf Arkitektvägen 69-75

Systemnr	Betjäna	*Resultat	Besiktning	Nästa besiktning
1	lägenheter, lokaler	G	2012-06-14	2018-01-26

Kontrollant: Ingvar Oskarsson
Behörighet: Riks K, 3116, Swedcert AB
Företag: Frakka AB
Adress: Stagneliusvägen 47
Ort: 112 57 Stockholm

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd
*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt



Frakka ab

Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall byggnadens ägare anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden.

INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbet: Stockholm Naturläran 1, 1
Adress: Arkitektvägen 73-75, Bromma
Byggnad: Brf Arkitektvägen 69-75

Systemnr	Betjäna	*Resultat	Besiktning	Nästa besiktning
1	lägenheter, lokaler	G	2012-06-14	2018-01-26

Kontrollant: Ingvar Oskarsson
Behörighet: Riks K, 3116, Swedcert AB
Företag: Frakka AB
Adress: Stagneliusvägen 47
Ort: 112 57 Stockholm

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd
*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt



Frakka ab

Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall byggnadens ägare anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden.

INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbet: Stockholm Naturläran 2, 1
Adress: Arkitektvägen 69-71, Bromma
Byggnad: Brf Arkitektvägen 69-75

Systemnr	Betjäna	*Resultat	Besiktning	Nästa besiktning
1	lägenheter, lokaler	G	2012-06-14	2018-01-26

Kontrollant: Ingvar Oskarsson
Behörighet: Riks K, 3116, Swedcert AB
Företag: Frakka AB
Adress: Stagneliusvägen 47
Ort: 112 57 Stockholm

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd
*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt



Frakka ab

Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall byggnadens ägare anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden.