

# INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)  
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad


Fastighetsbet: **Stockholm Naturläran 1+2, 1**  
Adress: **Arkitektvägen 69-75, Bromma**  
Byggnad: **Brf Arkitekten**

Systemnr	Betjänar	*Resultat	Besiktning	Ombesiktn senast	Nästa besiktning
1	lägenheter, lokaler	G			2024-01-30

Kontrollant: **Kenneth Larsson**  
Behörighet: **Riks K, 5626, Kiwa Sverige AB**  
Företag: **Frakka AB**  
Adress: **Stagneliusvägen 47**  
Ort: **112 57 Stockholm**

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd  
\*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt



  
Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall  
byggnadens ägare anslå intyget på  
väl synlig plats i byggnaden.